

リヤリフト

RL501

純正部品表

文書コードNo. : C94209000-1

お客様保管用

**このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、次のような場合
にお役立てください。**

1. 部品注文の場合

- ① 部品ご注文の際は、**型式・機番・品番・品名・個数**をご連絡ください。
- ② 部品番号欄中、**——** 印のマークがある場合は単体販売できませんので、それに該当する完備部品をご注文ください。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後6年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目次

項目	ページ
マスト部	1
フォーク部	3
チェーン部	5
リフトシリンダアッシ詳細	7
リリーフアッシ詳細	9
チルトシリンダアッシ詳細	11
ラベル・他詳細	13

FIG.1 マスト部

注意 シムNo.3~5, 7~10, 13~16は調整用の為、実際に組付けてある数と異なります。

注意 ※印部品は、チルトシリンダアッシ詳細にて示します。
チルトシリンダ及びスペーサはトラクタ型式により異なります。
該当箇所の部品は、トラクタ型式をご用意にうえ弊社までお問い合わせください。






FIG.2 フォーク部

注意 シムNo.3~6は調整用の為、実際に組付けてある数と異なります。



トヨタ前方

FIG.3 チェーン部



トラクタ前方

FIG.4 リフトシリンダアッシ詳細





FIG.5 リリーフアッシ詳細

※ 20～27の部品はトラクタ型式により
品番が異なる可能性があります。
弊社までお問い合わせください。




FIG.6 チルトシリンダアツシ詳細

※ 次のページの赤字の部品は、トラクタ型式により品番が異なる可能性があります。また、ブッシュ・スペーサ(図欠)が必要な場合があります。弊社までお問い合わせください。







FIG.7 ラベル他詳細

リヤリフト左側



リヤリフト右側

